

PUCHADES GIMENO S.L. MODELO PGDC018/4

CARACTERÍSTICAS:

Entradas de célula de carga con convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits.

Display LCD de 2*16 caracteres, retro iluminado y 14 bits.

Dos canales serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 opto aislados.

Teclado de 20 teclas para la progración y manipulación del indicador.

De 4 a 192 contactos libres de potencial (relés).

De 4 a 64 entradas opto aisladas.

Dimensiones: 192*96*150 milímetros.

Alimentación a 115Vac/220Vac.

Reloj/Calendario.

OPCIONES:

Segundo canal serie RS232.

Segundo canal serie RS485.

Comunicación Ethernet 10/100M Base-T.

Salida analógica opto aislada de: 0-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.

Puerto de comunicación USB 2.0 interno.

Entrada de encoder opto aislada.

Entrada de teclado PC/PS2.

Estanqueidad hasta IP65.

| Referencia | | Descripción. |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | FillerAdd | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. |
| | FillerAddAdv | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 2 caudales, descarga, alarmas y 10 programas seleccionables. |
| | FillerMan | Llenado, ensacado manual: indica Defecto - Correcto - Exceso de peso. |
| | FillerSub | Llenado sustractivo: 1 producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. |
| | FillerAso | Llenado asociativo: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. |
| | Bulk | Bulk-weighing (pesaje en continuo por ciclos): Hasta 3 caudales, descarga, alarmas, ticket. |
| | Check | Pasa no pasa: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. |
| | CheckAdv | Controladora dinámica: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. 200 productos en memoria, cálculos estadísticos (desviación estándar, medias, etc.) |
| Q | Quality | Control de Calidad: Verificación de un lote de producto preenvasado, basado en el RD723-1988 / OIML R87 (Cantidad de producto en preenvasados) |
| | Limits | Límites, alarmas, totalizador, dinamómetro: Hasta 4 limites de peso, entradas configurables, impresión de variables, memoria de máximo, mínimo, pico-pico. |
| 2000-0000 | Integra | Pesaje en cinta: Integración, totalizador, consignas, caudal hora, etc. |
| | Batcher | Dosificación: Hasta 80 fórmulas, ordenes de trabajo, 99 productos hasta a 3 caudales. |
| | Sorter | Clasificado: Ordena productos por franjas de peso, programando los intervalos, 200 productos en memoria. |
| | Counter | Cuenta Piezas: Permite visualizar el peso de una báscula y hacer la conversión a piezas. Hasta 200 productos. |
| | Lorry | Pesa camiones: Gestiona los transitos en una báscula de camiones, ticket configurable, bases de datos de matriculas, empresas y artículos, históricos. |

